

MDR K. pneumoniae: Utbrott

 **NEDERLÄNDERNA**
2019

METOD:

ERCP (OLYMPUS TJF-Q180V-DUODENOSKOP)

SMITTÄMNE:

MDR K. PNEUMONIAE



INFEKTERADE FALL:

- 27 AV 81
EXPONERADE PATIENTER
INFEKTERADE ELLER KOLONISERADE

FEL VID RENGÖRING:

KONSTRUKTIONSRELATERAD KONTAMINERING I LYFTMEKANISMEN; ORSAKSANALYSEN VISADE PÅ EN SVAG PUNKT I DUODENOSKOPETS KONSTRUKTION.

EFFEKTER AV SMITTÄMNET:

MDR KLEBSIELLA KAN ORSAKA BLODINFEKTIONER UNDER ERCP; SVÅR ATT BEHANDLA OCH HÖG SMITTORISK.

KÄLLA: Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of ESBL-producing Enterobacterales, CRE, and DTR-Pseudomonas aeruginosa. JAMA. 2021;326(3):289–290.

KONSEKVENSER:

- BORTTAGANDE AV BERÖRDA MODELLER
- ÄNDRING AV UTRUSTNINGSPROTOKOLL
- GRANSKNING AV STERILISERINGSDESIGNEN
- KOSTNADER FÖR UTBYTESUTRUSTNING, TESTER OCH PATIENTHANTERING.

**Skydda dina patienter, skydda ditt sjukhus,
låt oss hitta rätt lösning tillsammans.**

KÄLLA: Rauwers AW, Vos MC, Buijs JG, et al. Utbrott av multiresistent Klebsiella pneumoniae i samband med kontaminerade duodenoskop: orsaksanalys och nationella konsekvenser. Gut. 2019;68(9):1641–1643.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31102643/>

ASP International GmbH,
Im Majorenacker 10, Schaffhausen Schweiz
©ASP 2025. Alle Rechte vorbehalten.

asp.com

AP-2501326-10-1