Infektionskarten







FEHLER BEI DER AUFBEREITUNG:

STANDARDKULTUREN SCHLUGEN FEHL; NACH DER DEMONTAGE DES ENDOSKOPS WURDE EINE KONTAMINATION FESTGESTELLT UND DURCH NEXT-GENERATION-SEQUENCING WURDEN ORGANISMEN IN SCHWER ZU REINIGENDEN KANÄLEN NACHGEWIESEN.



AUSWIRKUNGEN DES ERREGERS:

VERURSACHT INFEKTIONEN DER BLUTBAHN UND DER HARNWEGE; ESBL VERLEIHT RESISTENZ GEGEN BREITBAND-CEPHALOSPORINE.

 $QUELLE: Paterson \, DL, \, Bonomo \, RA. \, Extended-spectrum \, beta-lact amases: a clinical \, update. \, Clin \, Microbiol \, Rev. \, 2005; 18(4):657-686.$

FOLGEN: • NEUKONSTRUKTION DES ENDOSKOPS • VERBESSERTE REINIGUNGSPROTOKOLLE • ROUTINEMÄßIGE NGS-BASIERTE ÜBERWACHUNG • KOSTEN HAUPTSÄCHLICH FÜR TIEFENREINIGUNG DES ENDOSKOPS UND MIKROBIOLOGISCHE TESTS.

Schützen Sie Ihre Patienten und ihr Krankenhaus – lassen Sie uns gemeinsam die richtige Lösung finden!

QUELLE: Cimen B, Arends A, Koopman F, et al. Aufdeckung der Ausbreitung resistenter Bakterien durch Überwachung mittels Next-Generation-Sequencing: Übertragung von ESBL-produzierenden Enterobacterales durch ein kontaminiertes Duodenoskop. J Hosp Infect. 2024;140:145–152. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38459544/

ASP International GmbH, Im Majorenacker 10, Schaffhausen Schweiz @ASP 2025. Alle Rechte vorbehalten.

asp.com

AP-2501232-03-1