

Superkeim Alarm:

Amikacin-resistenter *P. aeruginosa* ST17



SPANIEN

INTENSIVSTATION IN PAMPLONA
2020

VERFAHREN:

ERCP


ERREGER:

AMIKACIN-RESISTENTER ST17 *P. AERUGINOSA*



INFIZIERTE FÄLLE:

- 5 PATIENTEN, DIE INNERHALB VON 5 TAGEN NACH ERCP KOLONISIERT/INFIZIERT WURDEN



FEHLER BEI DER AUFBEREITUNG:

FEHLER BEI DER AUFBEREITUNG: BIOFILMBILDENDER STAMM KONTAMINierter CHOLANGIOSKOPE; ZWEI ENDOSKOPE POSITIV UND GENETISCH ÜBEREINSTIMMENE KLINISCHE ISOLATE.




AUSWIRKUNGEN DES ERREGERS:

MÄßIG VIRULENTER, BIOFILMBILDENDER KLON, DER INVASIVE INFektionen WIE BLUTBAHNINFektionen (BSI) UND KOLONISATION VERURSACHEN KANN.

FOLGEN:

- DEKONTAMINATION UND AUSTAUSCH DER ENDOSKOPE
- VERBESSERTE ÜBERWACHUNG
- WAHRSCHEINLICH LÄNGERE AUFENTHALTE AUF DER INTENSIVSTATION UND HÖHERE LABORKOSTEN



Schützen Sie Ihre Patienten und ihr Krankenhaus – lassen Sie uns gemeinsam die richtige Lösung finden!

QUELLE: Fernández-Cuenca F, Pascual Á, Martínez-Martínez L, et al. Ausbruch von Amikacin-resistentem ST17 *Pseudomonas aeruginosa* im Zusammenhang mit ERCP-Endoskopen. J Antimicrob Chemother. 2020;75(6):1575–1579. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32372127/>

ASP International GmbH,
Im Majorenacker 10, Schaffhausen Schweiz
©ASP 2025. Alle Rechte vorbehalten.

asp.com

AP-2501232-03-1