Infektionskarten







FEHLER BEI DER AUFBEREITUNG:

URSACHE AUF ENDOSKOPDEFEKT ZURÜCKZUFÜHREN; KORREKTE AUFBEREITUNG GEMÄß HERSTELLERANGABEN, ABER DEFEKT ERMÖGLICHTE ÜBERTRAGUNG; UNTERBRECHUNG DER INFEKTIONSKETTE DURCH EINWEGKAPPEN.



AUSWIRKUNGEN DES ERREGERS:

HOCHGRADIG ARZNEIMITTELRESISTENT; VERURSACHT SEPTISCHEN SCHOCK, BLUTBAHNINFEKTIONEN; DOPPELTE RESISTENZ SCHRÄNKT THERAPIEOPTIONEN EIN.

QUELLE: Yahav D, Giske CG, Grayson ML, et al. Neue β -Lactamase-Hemmer-Kombinationen: Klinisches Update zur neuen Rolle bei multiresistenten gramnegativen Erregern. Infect Dis Ther. 2020.2023;12(3):1243–1264.

FOLGEN:

- ÜBERPRÜFUNG DES GERÄTEFEHLERS
- EINFÜHRUNG VON EINWEGKAPPEN
- AUDITS ZUR AUFBEREITUNG
- KOSTEN FÜR ERSATZ
- SCREENING
- ERWEITERTE PFLEGE



Schützen Sie Ihre Patienten und ihr Krankenhaus – lassen Sie uns gemeinsam die richtige Lösung finden!

ASP International GmbH, Im Majorenacker 10, Schaffhausen Schweiz ©ASP 2025. Alle Rechte vorbehalten.

asp.com

AP-2501232-03-1